

ALLE MASSANGABEN IN DETAILPLÄNEN SIND CA.-ANGABEN UND MÜSSEN DEN STATISCHEN ERFORDERNISSEN ANGEPAßT WERDEN! MASSE UND ANGABEN SIND VON DEN AUSFÜHRENDE FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.  
UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN ARCHITEKTEN- UND STATIKERPLÄNEN SIND UMGEBEND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.









ALLE STAHLTEILE WERDEN GRUNDIERT ANGELIEFERT UND VOR ORT NACH

EINLEGETEILE WIE ANKERSCHIENEN, ABDECKUNGEN WIE METALLVERKLEIDUNGEN U.Ä. SIND DEN AUSFÜHRUNGS- BZW. MONTAGEPLÄNEN DER FACHPLANER BZW. AUSFÜHRENDEN FIRMEN ZU ENTFERNEN.

NICHT DARGESTELLTE ANSCHLÜSSE UND DETAILS SIND ENTSPRECHEND  
DEN GÜLTIGEN VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN

EINTRAGUNG DER BRANDABSCHNITTE GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEM BRANDSCHUTZGUTACHTEN

## PLANLEGENDE UND SYMBOLE

	Stahlbeton		Gipskarton-Wand
	Mauerwerk		Fertigteile
	Holzbau-Wand		Perimeterdämmung
	Holz		Wärmedämmung

OK FFB	Fertigfußboden	WD	Wanddurchbruch
OK RFB	Reifufsboden	WS	Wandschlitze
RD	Rohdecke	BA	Bodeneinlauf
UZ	Unterzug	RR	Regenrohr
UK UZ	Unterkannte Unterzug	T30	Feuerhemmende Tür
BRH	Brüstungshöhe ab RFB	T90	Feuerbeständige Tür
OK	Oberkannte	RS	Rauchschutztür
UK	Unterkannte	H	Heizung
UKD	Unterkannte Decke	S	Sanitär
VK	Vorderkannte	E	Elektro
AK	Aussenkannte	L	Lüftung
BD	Bosdendurchbruch	K	Kälte / Klima
DD	Deckendendurchbruch		

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!  
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung/Architekten sofort mitzuteilen.  
Bei Missachtung haftet der Ausführende selbst!

### Legende Brandschutz:

PF	Panikfunktion/-schloss
T30 RS	Feuerhemmende Rauchschutztür nach DIN 4102 T5, DIN 18095
TDS	Tür dichtschießend
TDS/SS	Tür dichtschießend/ selbstschließend
BL	Blitzleuchte
FSE	Freischalteelement
FSD	Feuerwehrschießeldepot
FIZ	Feuerwehrinformationszentrale
BMZ	Brandmeldezentrale
⊙	Feuerlöscher 6Kg (10LE)
⊙	Öffnung Rauchabzug in der Dachfläche
---	Wand F30
---	Wand F90
NA	Fluchtwegführung/Notausgang

## KINDERGARTEN IM HÄGELICH

## Ausführung

VORABZUG

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.  
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit dem  
Bauleiter oder Architekten zu klären.

Adresse  
Im Hägelich  
74172 Neckarsulm

Bauherrschaft  
Stadt Neckarsulm  
Marktstraße 18  
74172 Neckarsulm

Architekten  
Joos Keller  
Partnerschaft von  
Architekten mbB  
Wilhelmstr. 5a  
74072 Heilbronn

AF-200

**Grundriss Erdgeschoss**  
**M1:50**

**DIN A0**

Datum  
11.02.22

JOOS KELLER